

# 対策箇所位置図

あいなん幼稚園へ繋がる町道の車道  
外側線(白線)が消えており、児童が歩  
行する際に危険

対策前



対策後



<対策メニュー>  
外側線の引き直し[令和2年度完成]



この地図は、国土地理院発行の5万分の1地形図を加工したものです。